

COMET実験における 読み出しシステムの開発

21 Nov. 2014 上野 一樹(KEK IPNS) *計測システム研究会@J-PARC*



- イントロダクション
- COMET実験
- StrECal検出器
- ROESTI
- ・まとめと今後





課題

①ミューオンビーム大強度化
 ②背景事象低減
 ③高分解能検出器開発











Gas Ar:C₂H₆ = 50:50 直径:9.75 mm, 長さ:0.6-1.2 m, 材質:mylar 20 or 12 mm (Al-cathode)



直径:9.75 mm, 長さ:0.6-1.2 m, 材質:mylar 20 or 12 mm (Al-cathode)

読み出し 要求 時間分解能 :~2ns トラッカー位置分解能~100um ゲイン $: \sim 1 V/pC$ 最小電荷(16fC)に対してS/N > 10 チャンネル数(1ボード) :>16ch ストロー数 > 2000ch 大強度対応、真空対応、放射線耐性、磁場耐性、コンパクト化 真空対応



⇒ガスマニホールド内に回路をインストール 真空対応の必要をなくす

大強度対応 ⇒早いウェーブフォームデジタイザ(WFD)使用 波形解析によりパイルアップID



要求をもとに読み出し回路を構成









この構成で要求性能を満たすか評価

- ダイナミックレンジ、ゲイン
- ・ノイズ
- 時間分解能
- ・データ転送速度
- ディジーチェーン読み出し

要求 <a few pC S/N>10@16fC <2ns SiTCPに依存







パターンコレクション前

パターンコレクション後

これ以降の結果は全てパターンコレクション後のデータを利用









Othersチャンネル(リファレンス以外)にディレイをかけるとよくわからない現象が。。 全チャンネルの時間差分布(ディレイ=100ns)



時間分解能 Othersチャンネル(リファレンス以外)にディレイをかけるとよくわからない現象が。。 全チャンネルの時間差分布(ディレイ=400ns)





Othersチャンネル(リファレンス以外)にディレイをかけるとよくわからない現象が。。 全チャンネルの時間差分布(ディレイ=400ns)違うボード使用





Othersチャンネル(リファレンス以外)にディレイをかけるとよくわからない現象が。。

- •よくわからないピークの分離が見える
- ASD後までは問題なし(オシロで確認済)
- •どうもそれ以降(チップか配線?)のようである
- •広がり自体は概ね~2nsなので許容範囲(条件付き)



何か情報を持ってるDRS4ユーザーの方、 いれば教えてください。



トリガーレートを変えながらデータ転送レートを測定 PCで得られたデータサイズ/時間で計算







・複数ボードのデータを1本のケーブルで読み出す
・現在Firmware開発中
・原理的なテストを行ったボード3枚使用内2枚はデータを素通しするだけ

セットアップ



プロトタイプ性能評価

- ・ダイナミックレンジ、ゲイン
- ・ノイズ
- 時間分解能
- ・データ転送速度
- ディジーチェーン読み出し

要求	結果
<a few="" pc<="" td=""><td><600fC</td>	<600fC
S/N>10@16fC	~12
<2ns	<2ns
	想定通り
原理的にOK	

基本的には要求を満たしている ⇒満たさない部分は次バージョンにフィードバック

次期 バージョン ROESTI開発

(ほぼ)ファイナルバージョンの開発

- DRS4前段にアッテネータを挿入
- FPGAをArtix7に変更
- コネクタ(+ケーブル)をより小さく
- 各パーツの放射線耐性、磁場耐性を考慮
- その他現バージョンで見つかっている細かいバグ事項を考慮

2014 10月に中性子照射試験@九州大タンデム

現在データ解析中

オンライン結果:特に劣化は見られず。FPGAのSEUは~1回/80分@10⁴n/s/cm² 年内にガンマ線照射試験@高崎原研、磁場中試験@KEK低温センターを予定

デザイン進行中

まとめ

- COMET実験
- StrECal検出器開発中
- •ストロー検出器用読み出し回路(ROESTI)開発中
- 概ね要求を満たしている
- 結果を踏まえ、次期バージョンのデザインを開始



- 各種パーツの環境試験
- 次期バージョン構築・評価
- 検出器接続試験
- トリガーシステムとの接続試験(関連:藤井講演)
- ファイナルバージョン構築